

P100.16

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, IT14/2
2. \*Размер для справки

					P100.16			
					Профиль	Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.					АДЗ1Т5			
Проб.								
Т.контр.								
Нач.отд.								
Н.контр.								
Утв.								